

Mazda6

Handboek

Carrosserie-herstellingen

Supplement

VOORWOORD

De aanbevolen onderhouds- en reparatieprocedures in dit werkplaatshandboek zijn ontwikkeld voor Mazda-monteurs. Ze kunnen ook praktisch zijn voor eigenaars en bestuurders van Mazda-automobielen voor het uitvoeren van kleine reparaties.

Om de werkzaamheden veilig, vlug en correct uit te voeren, is het van belang om dit handboek zorgvuldig te lezen. Bovendien dient het bij de hand te worden gehouden om zo nodig bepaalde zaken op te zoeken.

Alle gegevens in dit handboek, inclusief de afbeeldingen en specificaties, zijn de meest recente bij het ter perse gaan. Aangezien er in een later stadium modificaties doorgevoerd kunnen worden die van invloed zijn op reparaties en onderhoud, zal de desbetreffende informatie aan Mazda-dealers ter beschikking gesteld worden. Dit werkplaatshandboek moet bijgewerkt blijven.

Mazda Motor Corporation behoudt zich het recht voor de specificaties en de inhoud van dit handboek zonder verplichtingen of voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag gereproduceerd of gebruikt worden in enige vorm of op enige manier, elektronisch of mechanisch — inclusief fotokopiëren, schriftelijk vastleggen en het gebruik van enig informatiesysteem — zonder schriftelijke toestemming.

Mazda Motor Corporation
Hiroshima, Japan

Toepassing:

Dit handboek is van toepassing op auto's met een voertuig-identificatienummer (VIN) vanaf één van de letter-cijfercombinaties die op de volgende bladzijde zijn aangegeven; de overige documentatie is op de volgende bladzijde aangegeven.

INHOUD

Hoofdstuk	Index
ALGEMENE INFORMATIE	I
CONSTRUCTIE	II
VERVANGEN VAN CARROSSERIEDELEN	III
AFDICHTING EN ANTICORROSIEBEHANDELING	IV
AFMETINGEN	V
KUNSTSTOF CARROSSERIEDELEN	VI
PRIMAIRE MENGKLEURENTABEL VOOR AFLAKKEN	VII

Alleen de in het zwart aangegeven gedeeltes () worden in dit handboek behandeld.

Voertuig-identificatienummers (VIN)

Australië

JM0 GY103100 100001—

Europees(L.H.D. G.B.) specs.

JMZ GY19320# 100001—

JMZ GY19820# 100001—

JMZ GY19F20# 100001—

JMZ GY19F50# 100001—

JMZ GY19R20# 100001—

JMZ GY19T20# 100001—

JMZ GY89370# 100001—

JMZ GY1932*# 100001—

JMZ GY1982*# 100001—

JMZ GY19F2*# 100001—

JMZ GY19F5*# 100001—

JMZ GY19R2*# 100001—

JMZ GY19T2*# 100001—

JMZ GY8937*# 100001—

Algemeen (L.H.D.) specs.

GY10F1 100001—

JM7 GY49F*# 100001—

JM7 GY39F*# 100001—

JM7 GY49F*0# 100001—

JM7 GY39F*0# 100001—

OVERIGE DOCUMENTATIE

Mazda6 Handboek Carrosserieherstellingen

(Europees (L.H.D. G.B.), Golfstaten specs.) 3360-5E-02C

Mazda6 Bodyshop Manual (Australian,

General (L.H.D. R.H.D.) specs.)..... 3367-1*-02G

* : Geeft als printlocatie aan A:

Australië

E: Europa

0: Japan

WAARSCHUWING

Het werken aan een auto kan gevaren met zich meebrengen. Als u geen kennis van autotechniek en van de fundamentele service- en reparatieprocedures heeft, is de kans op letsel, schade en problemen bij reparatie en onderhoud groot. De aanbevolen onderhouds- en reparatieprocedures in dit werkplaatshandboek zijn ontwikkeld voor Mazda-monteurs. Dit werkplaatshandboek zou ook nuttig kunnen zijn voor niet-Mazda-monteurs, maar een monteur met onze Mazda-training en Mazda-ervaring beschikt over de kennis en de benodigde speciale servicegereedschappen die nodig zijn voor het veilig en efficiënt uitvoeren van servicewerkzaamheden aan een Mazda. Van alle gebruikers van dit handboek wordt aangenomen dat zij kennis van autotechniek en van de fundamentele service-, reparatie- en veiligheidsprocedures hebben.

Deze handleiding bevat bepaalde opmerkingen, waarschuwingen en andere voorzorgsmaatregelen die u zorgvuldig dient te lezen en op te volgen.

Hierdoor kunt u de kans op persoonlijk letsel voor uzelf en anderen en de kans op onjuist onderhoud verminderen. Onjuist onderhoud kan schade aan de auto toebrengen en de auto onveilig maken. Als dergelijke aanwijzingen niet gegeven worden met betrekking tot een bepaalde serviceprocedure, wil dit niet zeggen dat het niet mogelijk is de persoonlijke veiligheid of de veiligheid van de auto in gevaar te brengen door onjuiste serviceprocedures te volgen of onjuist gereedschap te gebruiken.

De in dit handboek beschreven procedures vormen de beste werkwijze voor het uitvoeren van reparaties en onderhoud. In sommige gevallen is daarvoor speciaal servicegereedschap benodigd. Wanneer de aangegeven procedures en het eventuele gebruik van speciaal servicegereedschap niet opgevolgd worden, zal dit een verhoogd veiligheidsrisico met zich brengen.

Alle gegevens in dit handboek, inclusief de afbeeldingen en specificaties, zijn de meest recente bij het ter perse gaan. Mazda Motor Corporation behoudt zich het recht voor de specificaties en de inhoud van dit handboek zonder verplichtingen of voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Gebruik altijd originele Mazda-onderdelen. Het gebruik van niet-originele onderdelen die kwalitatief minder goed zijn dan de originele Mazda-onderdelen brengt een verhoogd veiligheidsrisico met zich.

Mazda Motor Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die voort zouden kunnen vloeien uit het gebruik van dit handboek. De oorzaak van dergelijke problemen omvat, maar is niet beperkt tot, onvoldoende autotechnische training, het gebruik van onjuist gereedschap, het gebruik van vervangingsonderdelen die kwalitatief minder zijn dan de originele Mazda-onderdelen en het niet op de hoogte zijn van aanvullingen op en/of supplementen voor dit handboek.

CONSTRUCTIE

II

CONSTRUCTIE	II-2
CONSTRUCTIE	II-2


CONSTRUCTIE

CONSTRUCTIE

CONSTRUCTIE

Australië

A6E981007000101



A6E98101001

CONSTRUCTIE


x: Geleverd
-: Niet geleverd

Nr.	Onderdeelnaam		Staal met hoge treksterkte	Roest vrij staal	Dikte (mm {in})
1	Motorkap		x	x	0,7 {0,028}
2	Steun voorbumper		-	-	2,9 {0,114}
3	Binnenplaat	Voor	x	x	1,6 {0,063}
		Achter	x	x	2,6 {0,102}
4	Buitenplaat	Voor	x	x	1,4 {0,055}
		Achter	x	x	2,0 {0,079}
5	Voorscherm		x	x	0,75 {0,030}
6	Bovenste versterking binnenscherm voor		-	x	1,0 {0,039}
7	Bovenste versterking		-	x	2,0 {0,079}
8	Binnenscherm, voor		-	x	0,65 {0,026}
9	Onderste versterking binnenscherm voor		-	x	1,0 {0,039}
10	Bevestiging veerpoot	Bovenste	x	x	3,2 {0,126}
		Onderste	-	x	1,2 {0,047}
11	Koppelblok		-	x	1,4 {0,055}
12	Verbindingsstuk voorste langsdraager		x	x	2,9 {0,114}
13	Versterking schutbord		-	x	1,2 {0,047}
14	Schutbord		-	-	0,85 {0,033}
15	Onderste dashboardpaneel		-	x	1,6 {0,063}
16	Paravan		-	x	0,7 {0,028}
17	Ventilatiekastplaat		-	x	1,6 {0,063}
18	Waterkast		-	x	0,9 {0,035}
19	Ventilatiekastplaat		x	x	1,4 {0,055}
20	Versterking dorpel		x	x	0,9 {0,035}
21	Versterking voorstijl		x	-	1,8 {0,071}
22	Binnendeel voorstijl	Bovenste	x	-	1,6 {0,063}
		Onderste	x	-	1,4 {0,055}
23	Versterking middenstijl	Bovenste	x	-	1,8 {0,071}
		Voor			
		Bovenste	x	-	1,6 {0,063}
		Achter			
		Midden	x	-	2,0 {0,079}
24	Binnenpaneel middenstijl	Onderste	x	-	1,8 {0,071}
		Bovenste	x	-	1,6 {0,063}
		Midden	x	-	1,2 {0,047}
		Onderste	x	-	1,0 {0,039}
25	Binnenste dakdrager		x	-	1,2 {0,047}
26	Binnendeel achterstijl		-	x	0,65 {0,026}

Nr.	Onderdeelnaam		Staal met hoge treksterkte	Roest vrij staal	Dikte (mm {in})
27	Hoekplaat		-	x	0,7 {0,028}
28	Buitendeel achterstijl		-	x	0,7 {0,028}
29	Dwarsbalk nr. 5		-	x	1,2 {0,047}
30	Achterpaneel		-	x	0,85 {0,033}
31	Voorste daktraverse		-	-	1,2 {0,047}
32	Middelste daktraverse		-	-	0,55 {0,022}
33	Middelste daktraverse		-	x	1,6 {0,063}
34	Middelste daktraverse		-	-	0,55 {0,022}
35	Middelste daktraverse		-	-	0,55 {0,022}
36	Achterste daktraverse	Bovenste	-	-	0,5 {0,020}
		Midden	-	-	0,7 {0,028}
		Zijde	-	-	1,4 {0,055}
37	Steun achterbumper		-	x	1,6 {0,063}
38	Dakpaneel		-	x	0,75 {0,030}
39	Buitenste zijpaneel		-	x	0,7 {0,028}
40	Voorportier		-	x	0,7 {0,028}
41	Achterportier		-	x	0,7 {0,028}
42	Binnenplaat dorpel		x	x	1,6 {0,063}
43	Voorste langsdraager	Voor	x	x	2,3 {0,091}
		Achter	-	x	1,6 {0,063}
44	Voorste deel bodemplaat		-	x	0,65 {0,026}
45	Dwarsbalk nr. 2		-	-	1,2 {0,047}
46	Binnenplaat dorpel, achter		x	x	1,6 {0,063}
47	Dwarsbalk nr. 3		x	-	1,4 {0,055}
48	Verbindingssteun		x	x	2,3 {0,091}
49	Achterste langsdraager	Voor	x	x	1,8 {0,071}
		Achter	x	x	1,4 {0,055}
50	Middelste deel bodemplaat		-	x	0,6 {0,024}
51	Zijpaneel bodemplaat bagageruimte		-	x	0,6 {0,024}
52	Binnenscherm achter		-	x	0,75 {0,030}
53	Dwarsbalk nr. 4		-	x	1,2 {0,047}
54	Achterste deel bodemplaat		-	x	0,65 {0,026}
55	Steun achterbumper	LH	x	x	2,0 {0,079}
		RH	x	x	1,4 {0,055}
56	Paneel achterklep		-	x	0,7 {0,028}
57	Stoelsteun		-	-	1,6 {0,063}
58	Dwarsbalk nr. 4		-	x	1,0 {0,039}

CONSTRUCTIE

Europees(L.H.D. G.B.),General(L.H.D.)specs.
2WD



A6E98101002

CONSTRUCTIE


x: Geleverd
-: Niet geleverd

Nr.	Onderdeelnaam		Staal met hoge treksterkte	Roest-vrij staal	Dikte (mm {in})
1	Motorkap		x	x	0,7 {0,028}
2	Steun voorbumper		-	-	2,9 {0,114}
3	Binnenplaat	Voor	x	x	1,6 {0,063}
		Achter	x	x	2,6 {0,102}
4	Buitenplaat	Voor	x	x	1,4 {0,055}
		Achter	x	x	2,0 {0,079}
5	Voorscherm		x	x	0,75 {0,030}
6	Bovenste versterking binnenscherm voor		-	x	1,0 {0,039}
7	Bovenste versterking		-	x	2,0 {0,079}
8	Binnenscherm, voor		-	x	0,65 {0,026}
9	Onderste versterking binnenscherm voor		-	x	1,0 {0,039}
10	Bevestiging veerpoot	Bovenste	x	x	3,2 {0,126}
		Onderste	-	x	1,2 {0,047}
11	Koppelblok		-	x	1,4 {0,055}
12	Verbindingsstuk voorste langsdraager		x	x	2,9 {0,114}
13	Versterking schutbord		-	x	1,2 {0,047}
14	Schutbord		-	x	0,85 {0,033}
15	Onderste dashboardpaneel		-	x	1,6 {0,063}
16	Paravan		-	x	0,7 {0,028}
17	Ventilatiekastplaat		-	x	1,6 {0,063}
18	Waterkast		-	x	0,9 {0,035}
19	Ventilatiekastplaat		x	x	1,4 {0,055}
20	Versterking dorpel		x	x	0,9 {0,035}
21	Versterking voorstijl		x	-	1,8 {0,071}
22	Binnendeel voorstijl	Bovenste	x	-	1,6 {0,063}
		Onderste	x	-	1,4 {0,055}
23	Versterking middenstijl	Bovenste	x	-	1,8 {0,071}
		Voor			
		Bovenste	x	-	1,6 {0,063}
		Achter			
		Midden	x	-	2,0 {0,079}
24	Binnenpaneel middenstijl	Onderste	x	-	1,8 {0,071}
		Bovenste	x	-	1,6 {0,063}
		Midden	x	-	1,2 {0,047}
25	Binnenpaneel middenstijl	Onderste	x	-	1,0 {0,039}
25	Binnenste dakdrager		x	-	1,2 {0,047}
26	Binnendeel achterstijl		-	x	0,65 {0,026}

Nr.	Onderdeelnaam		Staal met hoge treksterkte	Roest-vrij staal	Dikte (mm {in})
27	Hoekplaat		-	x	0,7 {0,028}
28	Buitendeel achterstijl		-	x	0,7 {0,028}
29	Dwarsbalk nr. 5		-	x	1,2 {0,047}
30	Achterpaneel		-	x	0,85 {0,033}
31	Voorste daktraverse		-	-	1,2 {0,047}
32	Middelste daktraverse		-	-	0,55 {0,022}
33	Middelste daktraverse		-	x	1,6 {0,063}
34	Middelste daktraverse		-	-	0,55 {0,022}
35	Middelste daktraverse		-	-	0,55 {0,022}
36	Achterste daktraverse	Bovenste	-	-	0,5 {0,020}
		Midden	-	-	0,7 {0,028}
		Zijde	-	-	1,4 {0,055}
37	Steun achterbumper		-	x	1,6 {0,063}
38	Dakpaneel		-	x	0,75 {0,030}
39	Buitenste zijpaneel		-	x	0,7 {0,028}
40	Voorportier		-	x	0,7 {0,028}
41	Achterportier		-	x	0,7 {0,028}
42	Binnenplaat dorpel		x	x	1,6 {0,063}
43	Voorste langsdraager	Voor	x	x	2,3 {0,091}
		Achter	-	x	1,6 {0,063}
44	Voorste deel bodemplaat		-	x	0,65 {0,026}
45	Dwarsbalk nr. 2		-	-	1,2 {0,047}
46	Binnenplaat dorpel, achter		x	x	1,6 {0,063}
47	Dwarsbalk nr. 3		x	-	1,4 {0,055}
48	Verbindingssteun		x	x	2,3 {0,091}
49	Achterste langsdraager	Voor	x	x	1,8 {0,071}
		Achter	x	x	1,4 {0,055}
50	Middelste deel bodemplaat		-	x	0,6 {0,024}
51	Zijpaneel bodemplaat bagageruimte		-	x	0,6 {0,024}
52	Binnenscherm achter		-	x	0,75 {0,030}
53	Dwarsbalk nr. 4		-	x	1,2 {0,047}
54	Achterste deel bodemplaat		-	x	0,65 {0,026}
55	Steun achterbumper	LH	x	x	2,0 {0,079}
		RH	x	x	1,4 {0,055}
56	Paneel achterklep		-	x	0,7 {0,028}
57	Stoelsteun		-	-	1,6 {0,063}
58	Dwarsbalk nr. 4		-	x	1,0 {0,039}

CONSTRUCTIE

4WD



A6E98101003

CONSTRUCTIE

x:Geleverd
-:Niet geleverd

Nr.	Onderdeelnaam		Staal met hoge treksterkte	Roest-vrij staal	Dikte (mm {in})
1	Motorkap		x	x	0,7 {0,028}
2	Steun voorbumper		-	-	2,9 {0,114}
3	Binnenplaat	Voor	x	x	1,6 {0,063}
		Achter	x	x	2,6 {0,102}
4	Buitenplaat	Voor	x	x	1,4 {0,055}
		Achter	x	x	2,0 {0,079}
5	Voorscherm		x	x	0,75 {0,030}
6	Bovenste versterking binnenscherm voor		-	x	1,0 {0,039}
7	Bovenste versterking		-	x	2,0 {0,079}
8	Binnenscherm, voor		-	x	0,65 {0,026}
9	Onderste versterking binnenscherm voor		-	x	1,0 {0,039}
10	Bevestiging veerpoot	Bovenste	x	x	3,2 {0,126}
		Onderste	-	x	1,2 {0,047}
11	Koppelblok		-	x	1,4 {0,055}
12	Verbindingsstuk voorste langsdraager		x	x	2,9 {0,114}
13	Versterking schutbord		-	x	1,2 {0,047}
14	Schutbord		-	x	0,85 {0,033}
15	Onderste dashboardpaneel		-	x	1,6 {0,063}
16	Paravan		-	x	0,7 {0,028}
17	Ventilatiekastplaat		-	x	1,6 {0,063}
18	Waterkast		-	x	0,9 {0,035}
19	Ventilatiekastplaat		x	x	1,4 {0,055}
20	Versterking dorpel		x	x	0,9 {0,035}
21	Versterking voorstijl		x	-	1,8 {0,071}
22	Binnendeel voorstijl	Bovenste	x	-	1,6 {0,063}
		Onderste	x	-	1,4 {0,055}
23	Versterking middenstijl	Bovenste	x	-	1,8 {0,071}
		Voor	x	-	1,6 {0,063}
		Achter	x	-	2,0 {0,079}
		Midden	x	-	1,8 {0,071}
		Onderste	x	-	1,6 {0,063}
24	Binnenpaneel middenstijl	Bovenste	x	-	1,6 {0,063}
		Midden	x	-	1,2 {0,047}
		Onderste	x	-	1,0 {0,039}
25	Binnenste dakdrager		x	-	1,2 {0,047}
26	Binnendeel achterstijl		-	x	0,65 {0,026}

Nr.	Onderdeelnaam		Staal met hoge treksterkte	Roest-vrij staal	Dikte (mm {in})
27	Hoekplaat		-	x	0,7 {0,028}
28	Buitendeel achterstijl		-	x	0,7 {0,028}
29	Dwarsbalk nr. 5		-	x	1,2 {0,047}
30	Achterpaneel		-	x	0,85 {0,033}
31	Voorste daktraverse		-	-	1,2 {0,047}
32	Middelste daktraverse		-	-	0,55 {0,022}
33	Middelste daktraverse		-	x	1,6 {0,063}
34	Middelste daktraverse		-	-	0,55 {0,022}
35	Middelste daktraverse		-	-	0,55 {0,022}
36	Achterste daktraverse	Bovens te	-	-	0,5 {0,020}
		Midden	-	-	0,7 {0,028}
		Zijde	-	-	1,4 {0,055}
37	Steun achterbumper		-	x	1,6 {0,063}
38	Dakpaneel		-	x	0,75 {0,030}
39	Buitenste zijpaneel		-	x	0,7 {0,028}
40	Voorportier		-	x	0,7 {0,028}
41	Achterportier		-	x	0,7 {0,028}
42	Binnenplaat dorpel		x	x	1,6 {0,063}
43	Voorste langsdraager	Voor	x	x	2,3 {0,091}
		Achter	-	x	1,6 {0,063}
44	Voorste deel bodemplaat		-	x	0,65 {0,026}
45	Dwarsbalk nr. 2		-	-	1,2 {0,047}
46	Binnenplaat dorpel, achter		x	x	1,6 {0,063}
47	Dwarsbalk nr. 3		-	x	0,6 {0,024}
48	Dwarsbalk nr. 3		x	-	1,4 {0,055}
49	Verbindingssteun		x	x	2,3 {0,091}
50	Achterste langsdraager	Voor	x	x	1,8 {0,071}
		Achter	x	x	1,4 {0,055}
51	Middelste deel bodemplaat		-	x	0,6 {0,024}
52	Zijpaneel bodemplaat bagageruimte		-	x	0,6 {0,024}
53	Binnenscherm achter		-	x	0,75 {0,030}
54	Dwarsbalk nr. 4		-	x	1,2 {0,047}
55	Achterste deel bodemplaat		-	x	0,65 {0,026}
56	Steun achterbumper	LH	x	x	2,0 {0,079}
		RH	x	x	1,4 {0,055}
57	Paneel achterklep		-	x	0,7 {0,028}
58	Stoelsteun		-	-	1,6 {0,063}
59	Dwarsbalk nr. 4		-	x	1,0 {0,039}

End Of Site

VERVANGEN VAN CARROSSERIEDELEN

VERVANGEN VAN CARROSSERIEDELEN	III-2
ACHTERSCHERM VERWIJDEREN.....	III-2
ACHTERSCHERM INBOUWEN	III-3
ACHTERSCHERM EN DWARSBALK	
Nr. 5 VERWIJDEREN	III-3
ACHTERSCHERM EN DWARSBALK	
Nr. 5 INBOUWEN.....	III-5
BUITENDEEL ACHTERSTIJL EN HOEKPLAAT	
VERWIJDEREN	III-5
BUITENDEEL ACHTERSTIJL	
EN HOEKPLAAT INBOUWEN.....	III-7
ACHTERSTE DEEL BODEMPLAAT	
VERWIJDEREN	III-7
ACHTERSTE DEEL BODEMPLAAT	
INBOUWEN	III-9
ZIJPANEEL BODEMPLAAT	
BAGAGERUIMTE VERWIJDEREN	III-9
ZIJPANEEL BODEMPLAAT	
BAGAGERUIMTE INBOUWEN	III-11
DAKPANEEL VERWIJDEREN	III-11
DAKPANEEL INBOUWEN.....	III-12

VERVANGEN VAN CARROSSERIEDELEN

VERVANGEN VAN CARROSSERIEDELEN


ACHTERSCHERM VERWIJDEREN

A6E981274100101

Opmerking

- Vermijd het gebruik van een brander bij het snijden daar de afdichting (gearceerde gedeelte) brandbaar is.

1. Het achterscherm en het binnendeel achterstijl zijn met kit aan elkaar bevestigd. Gebruik een beitel of iets dergelijks om het achterscherm te scheiden van het binnendeel achterstijl en verwijder vervolgens het achterscherm.



A6E98121001


End Of Sie

VERVANGEN VAN CARROSSERIEDELEN

ACHTERSCHERM INBOUWEN

A6E981274100102

1. Breng het nieuwe carrosseriedeel in positie, controleer de standaardmaten en verplaats het nieuwe carrosseriedeel tot de maten overeenstemmen met de tekening.
2. Boor gaten voor het pluglassen voor plaatsing van het nieuwe paneel.
3. Breng voor het plaatsen van de nieuwe onderdelen kit aan om de rand van de wielkast.
4. Overtuig u ervan dat na het passen van de nieuwe delen de aangrenzende delen goed aansluiten.



A6E98121002


End Of Site

ACHTERSCHERM EN DWARSBALK NR. 5 VERWIJDEREN

A6E981270750101

1. Verwijder het achterscherm.
2. Boor de 4 puntlassen aangegeven met (A) vanaf interieurzijde.
3. Verwijder dwarsbalk Nr. 5.

VERVANGEN VAN CARROSSERIEDELEN



A6E98121005


End Of Site

VERVANGEN VAN CARROSSERIEDELEN

ACHTERSCHERM EN DWARSBALK NR. 5 INBOUWEN

A6E981270750102

1. Plaats het nieuwe carrosseriedeel zodanig dat de maten overeenkomen met de specificaties voor het desbetreffende onderdeel.
2. Boor gaten voor het plugglassen voor plaatsing van het nieuwe paneel.
3. Overtuig u ervan dat na het passen van de nieuwe delen de aangrenzende delen goed aansluiten.



A6E98121006

End Of Site

BUITENDEEL ACHTERSTIJL EN HOEKPLAAT VERWIJDEREN


A6E981270442101

1. Verwijder het buitendeel achterstijl en hoekplaat.

Aanwijzing

- Boor twee openingen, aangegeven met (A), wanneer u het buitendeel achterstijl en de hoekplaat afzonderlijk wilt verwijderen.

VERVANGEN VAN CARROSSERIEDELEN



A6E98121003


End Of Site

VERVANGEN VAN CARROSSERIEDELEN

BUITENDEEL ACHTERSTIJL EN HOEKPLAAT INBOUWEN

A6E981270442102

1. Breng het nieuwe carrosseriedeel in positie, controleer de afmetingen en verplaats het nieuwe carrosseriedeel tot de maten overeenstemmen met de standaardmaten.
2. Boor gaten voor het pluglassen voor plaatsing van het nieuwe paneel.
3. Overtuig u ervan dat na het passen van de nieuwe delen de aangrenzende delen goed aansluiten.



A6E98121004


End Of Site

ACHTERSTE DEEL BODEMPLAAT VERWIJDEREN

A6E981253750101

1. Verwijder het achterste deel bodemplaat.

VERVANGEN VAN CARROSSERIEDELEN



A6E98121007


End Of Site

VERVANGEN VAN CARROSSERIEDELEN

ACHTERSTE DEEL BODEMPLAAT INBOUWEN

A6E981253750102

1. Boor gaten voor het plugglassen voor plaatsing van het nieuwe paneel.
2. Overtuig u ervan dat na het passen van de nieuwe delen de aangrenzende delen goed aansluiten.



A6E98121008


End Of Site

ZIJPANEEL BODEMPLAAT BAGAGERUIMTE VERWIJDEREN

A6E981253730101

1. Verwijder zijpaneel bodemplaat bagageruimte.

VERVANGEN VAN CARROSSERIEDELEN



A6E98121009


End Of Site

VERVANGEN VAN CARROSSERIEDELEN

ZIJPANEEL BODEMPLAAT BAGAGERUIMTE INBOUWEN

A6E981253730102

1. Boor gaten voor het plugglassen voor plaatsing van het nieuwe paneel.
2. Overtuig u ervan dat na het passen van de nieuwe delen de aangrenzende delen goed aansluiten.



A6E98121010


End Of Site

DAKPANEEL VERWIJDEREN

A6E981270600101

1. Verwijder het dakpaneel.

VERVANGEN VAN CARROSSERIEDELEN




A6E98121011

End Of Site

DAKPANEEL INBOUWEN

A6E981270600102

1. Boor gaten voor het puntlassen voor plaatsing van het nieuwe paneel.
2. Overtuig u ervan dat na het passen van de nieuwe delen de aangrenzende delen goed aansluiten.



A6E98121012

End Of Site

AFDICHTING EN ANTICORROSIE- BEHANDELING

AFDICHTING EN ANTICORROSIEBEHANDELING	IV-2
AFKITTEN	IV-2
BEHANDELING MET PVC-LAK	IV-5
ANTICORROSIEBEHANDELING	IV-6




AFDICHTING EN ANTICORROSIEBEHANDELING

AFDICHTING EN ANTICORROSIEBEHANDELING


AFKITTEN

A6E981407000101

Er wordt kit aangebracht op de naden tussen de plaatdelen en op de felsnaden van de portieren en de motorkap om de verbindingen waterdicht en corrosiebestendig te maken.




A6E98141001




A6E98141002

AFDICHTING EN ANTICORROSIEBEHANDELING


MOTORKAP



PORTIER



ACHTERKLEP



A6E98141003

End Of Site


AFDICHTING EN ANTICORROSIEBEHANDELING

BEHANDELING MET PVC-LAK

A6E981407000102


Op de gearceerde gedeelten is PVC-lak aangebracht.

Zonder instaplijst



A6E98141004

Met instaplijst



A6E98141005


End Of Site

AFDICHTING EN ANTICORROSIEBEHANDELING

ANTICORROSIEBEHANDELING

Op de gearceerde gedeelten is PVC-lak aangebracht. End Of Slide

A6E981407000103



A6E98141006

AFMETINGEN

AFMETINGEN	V-2
DRIEDIMENSIONALE AFMETINGEN	
VAN FRAME CABINEZIJDE.....	V-2
DRIEDIMENSIONALE AFMETINGEN	
INTERIEUR (1)	V-3
DRIEDIMENSIONALE AFMETINGEN	
INTERIEUR (2)	V-4
DRIEDIMENSIONALE AFMETINGEN	
VAN ACHTERZIJDE CARROSSERIE.....	V-5


V

AFMETINGEN


AFMETINGEN

DRIEDIMENSIONALE AFMETINGEN VAN FRAME CABINEZIJDE

A6E981670010101



A6E98161001



A6E98161002


Meet-positie	Maten (mm {in})
1	692 {27,24}
2	747 {29,41}
3	998 {39,29}
4	968 {38,11}
5	451 {17,76}
6	1.349 {53,11}
7	1.144 {45,04}
8	1.144 {45,04}
9	1.501 {59,09}
10	1.204 {47,40}
11	1.093 {43,03}
12	795 {31,03}

Meet-positie	Maten (mm {in})
13	964 {37,95}
14	943 {37,13}
15	979 {38,54}
16	1.024 {40,31}
17	1.069 {42,09}
18	921 {36,26}
19	683 {26,89}
20	1.255 {49,41}
21	1.227 {48,31}
22	1.004 {39,53}
23	536 {21,10}


AFMETINGEN

DRIEDIMENSIONALE AFMETINGEN INTERIEUR (1)

A6E981670001101



A6E98161003



A6E98161004

Meet-positie	Maten (mm {in})	
1	2WD	1.024 {40,31}
	4WD	1.012 {39,84}
2	2WD	1.098 {43,23}
	4WD	1.102 {43,39}
3	2WD	920 {36,22}
	4WD	934 {36,77}


Meet-positie	Maten (mm {in})	
4	2WD	1.175 {46,26}
	4WD	1.151 {45,31}
5	2WD	1.010 {39,76}
	4WD	988 {38,90}
6	2WD	767 {30,20}
	4WD	760 {29,92}
H-H'	1.487 {58,54}	

End Of Site


AFMETINGEN

DRIEDIMENSIONALE AFMETINGEN INTERIEUR (2)

A6E981670001102



A6E98161005



A6E98161006


Meet-positie	Maten (mm {in})	
1	2WD	R: 1.141 {44,92} L: 1.104 {43,46}
	4WD	R: 1.053 {41,46} L: 1.030 {40,55}
2	2WD	R: 996 {39,21} L: 946 {37,24}
	4WD	R: 924 {36,38} L: 894 {35,20}
3	2WD	R: 952 {37,48} L: 897 {35,31}
	4WD	R: 929 {36,57} L: 897 {35,31}
4	2WD	R: 1.215 {47,83} L: 1.179 {46,42}
	4WD	R: 1.147 {45,16} L: 1.126 {44,33}
5	2WD	R: 1.230 {48,43} L: 1.190 {46,85}
	4WD	R: 1.185 {46,65} L: 1.160 {45,67}

Meet-positie	Maten (mm {in})	
6	2WD	R: 833 {32,80} L: 767 {30,20}
	4WD	R: 819 {32,24} L: 781 {30,75}
7	2WD	R: 1.531 {60,28} L: 1.507 {59,33}
	4WD	R: 1.481 {58,31} L: 1.467 {57,76}
8	2WD	R: 1.708 {67,24} L: 1.684 {66,30}
	4WD	R: 1.689 {66,50} L: 1.675 {65,94}
9	2WD	R: 1.680 {66,14} L: 1.660 {65,35}
	4WD	R: 1.683 {66,26} L: 1.672 {65,83}
K-K'	1.505 {59,25}	
L-L'	1.557 {61,30}	


AFMETINGEN

DRIEDIMENSIONALE AFMETINGEN VAN ACHTERZIJDE CARROSSERIE

A6E981670002101



A6E98161007



A6E98161008

Meet-positie	Maten (mm {in})
1	700 {27,56}
2	1.234 {48,58}
3	1.424 {56,06}
4	1.241 {48,86}
5	948 {37,32}
6	1.057 {41,61}

Meet-positie	Maten (mm {in})
7	708 {27,87}
8	1.461 {57,52}
9	1.442 {56,77}
10	425 {16,73}
11	916 {36,06}
12	1.300 {51,18}

End Of Site

KUNSTSTOF CARROSSERIEDELEN

KUNSTSTOF CARROSSERIEDELEN..... VI-2
Warmtebestendigheid kunststof
carrosseriedelen..... VI_2

KUNSTSTOF CARROSSERIEDELEN

KUNSTSTOF CARROSSERIEDELEN

WARMTEBESTENDIGHEID KUNSTSTOF CARROSSERIEDELEN

A6E981850000101

Onderdeelnaam	Code	Materiaal	Warmtebestendig tot Temperatuur °C {°F}
VOORRUITLIJST	PVC	POLYVINYLCHLORIDE	95 {203}
PARAVANROOSTER	PP	POLYPROPYLEEN	95 {203}
RICHTINGAANWIJZER VOOR	GLAS	PC	130 {266}
	HUIS	PBT	120 {248}
GRILLE	GRILLE	ACRYLNITRILBU- TADIEENSTYROL	90 {194}
	BUMPERBALK	PP	95 {203}
VOORBUMPER	PP	POLYPROPYLEEN	100 {212}
RICHTINGAANWIJZER OPZIJ	GLAS	PMMA	75 {167}
	HUIS	PC-PBT	120 {248}
BUITENSPIEGEL	HUIS	ACRYLNITRILBU- TADIEENSTYROL	95 {200}
	VOETSTUK	PBT	200 {395}
	ZWART	AES	75 {167}
	IN KLEUR GESPOTEN	ACRYLNITRILBU- TADIEENSTYROL	90 {194}
	SPIEGELHOUDER	PP	50 {122}
ACHTERLICHT	GLAS	PMMA	80 {167}
	HUIS	AAS	70 {158}
PORTIERGREEP	VOETPLAAT PORTIERGREEP	PC-PET	80 {167}
	HENDEL PORTIERGREEP	PC-PBT	80 {167}
ACHTERBUMPER	PP	POLYPROPYLEEN	100 {212}
ACHTERKLEP	ACRYLNITRILBU- TADIEENSTYROL	ACRYLNITRILBUTADIEENSTYROL	90 {194}
DAKSIERLIJST	PVC	POLYVINYLCHLORIDE	95 {203}
RUITLIJST PORTIER	PVC	POLYVINYLCHLORIDE	95 {203}
ACHTERSPOILER	ACRYLNITRILBU- TADIEENSTYROL	ACRYLNITRILBUTADIEENSTYROL	90 {194}
TREEPLANKLIJST	PP	POLYPROPYLEEN	100 {212}
ZIJPANEEL LUCHTGELEIDER	PP	POLYPROPYLEEN	100 {212}
DAKDRAGER	PP	POLYPROPYLEEN	100 {212}

Aanwijzing

- De onderdelen kunnen vervormen als de temperatuur hoger oploopt dan is aangegeven.

End Of Site